

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	16-July-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	Cairo-Suez Pipeline Explosion
PAGE:	11
ARTICLE TYPE:	General Industry News
REPORTER:	Hossam Saleh



■ جانب من الانفجار

انفجار خط بترول القاهرة - السويس

التيارة المتسربة لتحدث خطأ من النار يعرض الطريق، واحترقت كابينة السيارتين، ولحقت بسائق كل سيارة حروق بأماكن مختلفة في الجسد، وتم نقلهما لمستشفى السويس العام. وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، والقيام بأعمال التبريد، وأغلقت شركة انابيب البترول الخط، وأكد اللواء طارق الجزار أن الحادث ناتج عن اشتعال المادة المسربة، وأن الحريق وقع عقب انتشار المادة التيارة، وليس هناك أي عمل إرهابي أو تخريبي في الحادث وإنما خطأ فني من سائق لودر الحفر

حسام صالح

المدني، وتبين انه خلال قيام عمال الرصف التابعين لشركة بتروجيت بتمهيد المنطقة الترابية المتاخمة للطريق وتسويتها في اطار اعمال توسعة الطريق، أخطأ سائق لودر وصدم ماسورة بشوكة اللودر ليحدث كسراً يخط سولار قطر ١٢ بوصة. وذلك بالكيلو ٨٠ من ترقيم الطريق المتجه من السويس إلى القاهرة، وادي الكسر إلى تسرب المادة التيارة من السولار بفعل عامل الضغط، وحدثت سحابة ضبابية اتسع قطرها لتصل للجانب الاخر من الطريق، وتصادف أثناء ذلك مرور سيارة نقل، واخري ربع نقل فارغة، كانتا في طريقهما للسويس، وحدث شرذ كهربى بإحداهما، تسبب في اشتعال النيران بالمادة

أصيب أمس سائقان في اشتعال النار بخط بترول تعرض للكسر بطريق السويس القاهرة، بسبب أعمال الرصف، وتم مقتل المصابين لمستشفى السويس العام وهم في حالة خطيرة كان اللواء طارق الجزار مدير امن السويس قد تلقى اخطارا يفيد بحدوث كسر في احد خطوط المواد البترولية الممتدة بالمنطقة المتاخمة لطريق القاهرة السويس، خلال قيام العمال بتسوية الأرض تمهيدا لرصفها لتوسعة الطريق، وحدوث تسريب نتيجة للضغط واشتعال سيارتين. وانتقل على الفور العميد ابراهيم الديب مدير إدارة البحث الجنائي، وقوة من إدارة تأمين الطرق، ومفتشي المقرعات والدفاع